

Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)
Secretaría de Organización

ANEXO 22/58

p. 408

Buenos Aires, 5 de setiembre de 2017.

A la Junta Comunal de la Comuna 7
Flores - Parque Chacabuco
Sr. Presidente de la Junta Comunal de la
Comuna 7: Dr. Guillermo Peña
Sras./es Juntistas: Felisa Marinaro, Claudia
Mamone, José Atamian, Eusebio Guanca,
Alejandro Caracciolo, Carmen Jofre
S/D

Ref: Solicitar a la JC 7 un informe detallado de los motivos que justificaron el levantamiento de toda la vereda exterior, y en buen estado de las reparaciones, de la Plaza Misericordia: a) El motivo por el cual se levantaron las baldosas de la Plaza Misericordia; b) Quién autorizó esta obra de cambio; c) Monto asignado para una injustificada obra; d) Cartel de obra declarando la empresa a la que le fue asignada la tarea y demás información; e) Por qué se colocan baldosones lisos de 40 cm x 60 cm, proclives a producir resbalones, en cambio de los baldosones antideslizantes de 40 cm x 40 cm como los que se instalan en avenidas o veredas de elevado tránsito. (Anexo 22-58)

La Secretaría de Organización solicita a Uds. tomen conocimiento de la presentación de la Comisión de Mantenimiento Barrial del CCCC 7 y que consta de 1 fs. (una) que se acompaña.

Dicha propuesta fue aprobada por el Plenario N° 58 del Consejo Consultivo Comunal 7, realizado el día 12 de julio de 2017, según constancia en el acta respectiva.

Sin más, los saludamos cordialmente

Por SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN del
CONSEJO CONSULTIVO de la COMUNA 7



COMUNA 7 E.C.B.
RECIBIDO POR: <i>Samuel</i>
FECHA: <i>02/09/17</i>
HORA: <i>13:40</i>
.....

consejo.consultivo.comuna7@gmail.com
www.cccomuna7.org.ar

Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)

ANEXO 22/58

BS AS 12 JULIO 2017

Al Plenario del Consejo Consultivo de la Comuna 7

Por la presente mocionamos ante CCCC 7 en solicitar a la JC7 un informe detallado de los motivos que justifiquen en levantar toda la vereda exterior, y en buen estado luego de las reparaciones, de la Plaza Misericordia.

Estas veredas de la mencionada plaza fueron reparadas hace menos de 2 años. Obra que luego de varias peticiones logro completar las baldosas faltantes y reponer las rotas, siempre conservando la estética de sus tradicionales y antideslizantes baldosas de 20x20.

Hoy los vecinos vemos que "sin cartel de obra" y previo, se desarrolla una curiosa acción de cambio completo, en la que se están levantando todas las baldosas de estas "veredas sanas" con el fin de ser reemplazadas pero por baldosones lisos de 40x60.

Solicitamos que se nos informe:

- Las justificaciones del cambio para una vereda ya puesta en valor en 2015 y en hoy en aptas condiciones de transitabilidad
- Quien autorizo esta obra de cambio
- Monto asignado para una injustificada obra.
- Cartel de Obra, declarando la empresa a la cual se le asigna la tarea.
- Explicaciones del porque instalar "baldosones lisos" 40x60, que son proclives a producir resbalones y mas en veredas altamente transitadas, en cambio de los baldosones antideslizantes (40x40) como los que se instalan en avenidas o veredas de elevado transito peatonal.




Atentamente,


CCCC
12/07/2017

COMISION DE MANTENIMIENTO BARRIAL
del CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL de la COMUNA 7

comanteba.cccc7@gmail.com
www.cccomuna7.org.ar


Daniela Milena
01107723083