

Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)
Secretaría de organización

10.439

Buenos Aires, 28 de febrero de 2018.

A la Junta Comunal de la Comuna 7
Flores - Parque Chacabuco
Sr. Presidente de la Junta Comunal de la
Comuna 7: Dr. Guillermo Peña
Sras./es Juntistas: Felisa Marinero, Claudia
Mamone, José Atamian, Eusebio Guanica,
Alejandro Caracciolo, Carmen Jofre
S/D


Ref: Solicitar a la JC 7 que arbitre los medios para
la reparación de veredas en Fray Cayetano 400y
500 par, Av. Avellaneda 2300 y 2400 par y Artigas
del 0 al 150. (Anexo 14/64)

La Secretaría de Organización solicita a Uds. que tomen conocimiento de la presentación
de la Comisión Mantenimiento Barrial del CCC 7 y que consta de 4 fs. (siete) que se acompañan.

Dicha solicitud fue aprobada por el plenario N° 64 del Consejo Consultivo Comunal 7,
realizado el 14 de Febrero de 2018, según consta en el acta respectiva.

Sin más, los saludamos atte.,

Por SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN del
CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL 7:


Julián Coppa
DNI 24.229.428

Alberto Silber
DNI 4319178


Domingo Merlino
DNI 07723083


Steve Pellorido
DNI 5523298

COMUNA 7 - GCBA	
RECIBIDO POR:	
FECHA:	21/02/18
HORA:	13h
FIRMA:	

consejo.consultivo.comuna7@gmail.com
www.cccomuna7.org.ar

**Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)**

Buenos Aires, 12 de Febrero 2018

Al Plenario del CCCC 7
Presente

La Comisión de Mantenimiento Barrial mociona para que se solicite a la JC 7 que arbitre los medios necesarios para solucionar el inconveniente que el estado de algunas veredas produce en la población que circula por ellas:

- **Calle Fray Cayetano entre el 400 y 500, vereda par y Av. Avellaneda entre el 2300 y el 2400 vereda par, desde *inicios de noviembre ppdo.*** se encuentran una serie de pozos y zanjas abiertas con profundidades del orden de 1 metro, que fueron abiertas para el tendido en ellas de conductores para distribución de energía eléctrica. Hasta el presente las mismas se encuentran abiertas y varios vecinos y vecinas, fundamentalmente de la zona, y mayores de edad han sufrido varios accidentes físicos. Se acompañan imágenes en el Anexo Documental.
- **Calle Artigas entre el 0 y el 150 desde *fines de octubre pasado*** se encuentra tanto unzanjeo cubierto con tierra en desnivel y también obras de colocación de veredas y conductos tritubos para colocación y tendido de fibra óptica. En algunos casos no se encuentran *habilitados los pasajes alternativos para peatones* cuando las veredas no pueden ser transitadas. El pasado sábado cerca de las 10 hs. un vecino de esta comisión se acercó al obrador que se encuentra en la vereda par de la Calle Yerbal entre el 2400 y 2500, donde tampoco hay pasajes habilitados para transeúntes y solicitó conversar al respecto con el representante técnico de la obra. Fue informado que ese día no se encontraba en la obra por ser sábado, aunque había mucho personal trabajando en las mismas. Tampoco había ningún encargado de Seguridad e Higiene Laboral. Se acompañan imágenes en el Anexo Documental.

Atentamente,

COMISIÓN DE MANTENIMIENTO BARRIAL
del CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL de la COMUNA 7



CPAR
DNI 12094565



Juan Pablo Merlino
DNI 07723083

ANEXO DOCUMENTAL

Veredas

Rivadavia 7300 (tomadas el 06-02-2018)



Fray Cayetano y Av. Avellaneda (tomadas el 11-02-2018)



Avellaneda 2300 al 2400



Fray Cayetano 400 al 500

Calle Artigas 0 al 150 y Yermal 2400 al 2500 (tomadas el 10-12-2018)



Artigas 100 al 150 sin pasadizo para transeúntes



Artigas 0 al 100



Yerbal 2400 al 2500 par sin pasadizo para transeúntes