

**Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)**

ANEXO 12/71

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2018

Al Plenario del Consejo Consultivo Comunal
de la Comuna 7
PRESENTE

La Comisión de Mantenimiento Barrial mociona frente a este plenario del CCCC 7:
"Solicitar a la Junta Comunal 7, que además de tomar conocimiento del estado de las 3 esquinas,
abajo mencionadas, que están afectadas por roturas donde se encuentran rampas de acceso para
discapacitados, disponga las medidas necesarias para efectuar un relevamiento con el fin de
verificar en la zona de la Comuna 7, la existencia de otras rampas en estado similar y finalmente
que arbitre los medios convenientes para que las mismas sean reparadas con la mayor celeridad
posible".

El tema de aceras rotas dejadas por empresas de servicios es un tema recurrente. La ubicación de
las señaladas es:

- José Bonifacio y Pedernera
- Rivera Indarte y Jose Bonifacio
- Av Directorio y Membrillar



Jose Bonifacio y Pedernera



Av. Directorio y Membrillar

Atentamente,

COMISIÓN DE MANTENIMIENTO BARRIAL
del CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL de la COMUNA 7


Julián Coffa
DNI 34.229.428


CPRE
DNI 12094567

comanteba.cccc7@gmail.com
www.cccomuna7.org.ar


Graciela Melius
DNI 07723083