

Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2018

INFORME de la Comisión de Mantenimiento Barrial

• Rampas para Discapitados

Luego de efectuado un recorrido en las zonas altamente transitadas en la Comuna, se detectaron algunas rampas de discapitados con notables deterioros debido a roturas realizadas por empresas y que permanecen aún sin reparar. El tema de aceras rotas dejadas por empresas de servicios es un tema recurrente. Las mismas están ubicadas en:

- José Bonifacio y Pedernera
- Rivera Indarte y José Bonifacio
- Av Directorio y Membrillar



José Bonifacio y Pedernera



Av. Directorio y Membrillar

• Arbolado

Se pudo verificar que el pasado 4 de septiembre en la calle Rivera Indarte al 400, que personal designado en tareas de poda en altura no cumple con:

- Notificar con la necesaria antelación (5 a 10 días) a los vecinos de la cuadra que se efectuarán las tareas de altura en arbolado. La notificación aparece a lo sumo de una tarde para el día siguiente.
- Las personas que realizan la riesgosa tarea de poda no se valen de un hidroelevador, elemento necesario para brindar seguridad no solo a la persona que debe trabajar colgada con motosierras sino también para dar seguridad a terceros, y así poder ejecutar cortes con mejor control evitando caídas de grandes ramas las que ocasionan daños colaterales. Las roturas que ocasionaron fue destrucción total de un joven árbol vecino plantado hace dos años atrás, además la caída de un poste de sostén del cableado aéreo y elevado de fibra óptica, el cual fue contenido por una reja de vivienda salvándose así de casualidad el techo del tejado de la propiedad. Esto le fue transmitido a la Juntista Claudia Mamore vía Whatsapp, en forma inmediata.

El hidroelevador como "recurso necesario", ya le fue manifestado y sugerido a la junta comunal 7 hace años atrás, ya que en esa misma calle Rivera Indarte 400 habían dejado a más de una decena de vecinos sin teléfono y servicio de video cable, como recordada experiencia anterior.

Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)





Rivera Indarta al 400

- Plaza Misericordia: veredas perimetrales a un año de realizadas

Se adjuntan fotos de algunos de los 121 baldosones partidos en vereda perimetral como los mencionados en anterior informe y moción de esta Comisión ([ANEXO 19/70](#)).
Días atrás (07-07-2018) vecinos de esta Comisión fueron a marcar con tiza los baldosnes partidos y encontraron que la suma total ya superaba los 150.



Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)



Atentamente,

COMISIÓN DE MANTENIMIENTO BARRIAL
del CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL de la COMUNA 7


Julián Coffa
DNI 34.229.428


Cristian
DNI 12094565


Domingo Merlino
DNI 07723083

comanteba.cccc7@gmail.com
www.cccomuna7.org.ar

3