

**Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7**  
**Secretaría de Organización**

N. 208  
ANEXO 10/19

Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7  
Secretaría de Organización

	<b>Buenos Aires, 25 de setiembre de 2013.</b>
<b>A la Junta Comunal de la Comuna 7 Flores - Parque Chacabuco</b> <b>Sr. Presidente de la Junta Comunal de la Comuna 7: Dr. Guillermo Peña</b> <b>Sras./es Juntistas: Liliana Iamurri, Felisa Marinero, Patricia Cáseres, Carlos Gullo, Jorge Sanmartino, Walter Klix.</b> S/D	<b>Ref:</b> La Comisión de Mantenimiento Barrial solicita un conjunto de información sobre las obras de reemplazo de iluminación con lámparas de vapor de sodio -en avenidas- por otras nuevas de tipo LED. Además se informa sobre las deficiencias observadas.

La Secretaría de Organización solicita a Uds. el tratamiento de la solicitud que consta en el documento que se acompaña de 1 (una) foja (Anexo 10/19), presentada por las Comisión de Mantenimiento Barrial del Consejo Consultivo de la Comuna 7 y que fuera aprobada en el Plenario N° 19 del Consejo Consultivo Comunal realizado el 11 de setiembre de 2013, según constancia en el acta respectiva.


Sin más, los saludamos cordialmente

Por SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN del  
CONSEJO CONSULTIVO de la COMUNA 7

  
Elena Ferrero  
DNI 5823298

  
Julieta Perez  
Lavallen  
DNI 25669396.

  
Domingo Melano  
DNI 7723083

COMUNA 7 - GCBA
RECIBIDO POR: <i>Cristina</i>
FECHA: <i>01/10/13</i>
HORA: <i>1550</i>
FIRMA: 

Al Sr Presidente de la Junta Comunal de la Comuna 7

Dr Guillermo Peña

Al Plenario del Consejo Consultivo de la Comuna 7

De nuestra consideración

Por la presente nos dirigimos a Ud con relación a la obra de reemplazo de iluminación con lámparas de sodio por las nuevas tipo leds, las mismas que fueron instaladas en la Av Directorio, ejemplo entre las calles Carabobo y Pedernera , no brindan la misma iluminación que las anteriores de sodio.

Estudios específicos demuestran que la iluminación con lámparas de sodio es mas eficiente para el ojo humano por su color y da a lugar una iluminación pareja en las calles cuando se concilia la ecuación con las variables de altura de columnas , distancia entre las mismas ,numero de lámparas y potencia de las mismas.

Hoy , en las zonas donde se hicieron los reemplazos ,se observa una avenida mal iluminada y veredas con zonas de penumbras.

En virtud de lo expuesto , solicitamos la siguiente información

- 1 estudio completo indicando costos de instalación , mantenimiento y vida útil de las nuevas lámparas leds.
- 2 analisis de las mediciones efectuadas con luximetro ,antes del reemplazo y ahora, indicando el lugar donde se realizo la medición,profesional actuante ,características del estudio.
- 3 lista de empresas que se presentaron a la licitación,si es que la hubo, y de haberse adjudicado a una empresa en particular ,cual es el monto de la obra y cuales fueron las razones que dieron lugar a esta operatoria administrativa.

Sin otro particular ,saludamos muy atte.

Comisión de mantenimiento barrial

Ing CARLOS PAZ

ING GABRIEL BOYADO ALI



8632658