

**Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7
Secretaría de Organización**

Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7
Secretaría de Organización

ANEXO 03/23

Buenos Aires, 7 de marzo de 2014.


A la Junta Comunal de la Comuna 7 Flores -
Parque Chacabuco
Sr. Presidente de la Junta Comunal de la
Comuna 7: Dr. Guillermo Peña
Sras./es Juntistas: Liliana Iamurri, Felisa
Marinero, Patricia Cáseres, Carlos Gullo, Jorge
Sanmartino, Walter Klix.
S/D


Ref: Reiterar a la Junta Comunal el reclamo
oportunamente presentado sobre la falta de
adecuada iluminación en las calles de la
Comuna, como consecuencia del fallido plan
de instalación de iluminación con luminarias
LEDs. (Anexo 03/23)

La Secretaría de Organización solicita a Uds. el tratamiento de la solicitud que
presentó la Comisión de Mantenimiento Barrial, que consta en el documento que se
acompaña de 1 (una) foja (Anexo 03/23) y que fuera aprobada por unanimidad en el Plenario
Nº 23 del Consejo Consultivo Comunal realizado el 19 de febrero de 2014, según constancia
en el acta respectiva.

Sin más, los saludamos cordialmente

Por SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN del
CONSEJO CONSULTIVO de la COMUNA 7


Elena Gallardo
DNI 5723298


Domingo Melina
DNI 7723083



COMUNA 7 - GCBA
RECIBIDO POR: *camp*
FECHA: 10 MAR. 2014
HORA: 14:00
FIRMA: 

Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7
Secretaría de Organización

ANEXO 03/23

BS AS, 19 FEBRERO 2014

Sres Consejo Consultivo Comuna 7

De nuestra consideración

Solicitamos al Plenario del Consejo que reitere el reclamo oportunamente presentado y reiterado sobre la falta de adecuada iluminación en las calles de la comuna como consecuencia del fallido plan de instalación de iluminación de luminarias LEDS .

Los funcionarios del gobierno de la ciudad y en una actitud de cara de piedra, no vacilan en mostrar en cuanta reunión pudieron las bondades de un plan de iluminación con LEDS . Dicho cambio ya efectuado en calles de nuestra comuna ha hundido a las mismas en la penumbra. Con el agravante además que la ubicación de muchas luminarias de esta índole y en zona de la arboleda, hacen que las calles sean verdaderas cuevas .

Sugerimos que se observen por ejemplo la calle Bonorino, donde esta ubicada la comisaria 38; las adyacencias de Camacua entre Directorio y J Bonifacio ; y se solicite al gobierno de la ciudad ponga a disposición de este consejo los reclamos que tienen ingresados via 147 por vecinos que viven en la zona , reclamos que al día de la fecha no han sido solucionados efectivamente..

Esta comisión mantuvo reuniones con los vecinos afectados, la mayoría menciona que ha realizado el reclamo por deficiente iluminación al 147, como así también por la poda.

Nadie con sentido común se opone a las lámparas leds, simplemente es facil notar que el resultado obtenido denota una ausencia del necesario estudio previo para un cambio tan importante. Como muestra de lo dicho vale recordar cuando se instalaron sobre la calle Directorio, debieron agregar una luminaria LED mas por columna por el reclamo vecinal planteado . Agregado que tampoco logro igualar una iluminación tan adecuada como se tenia antes de implementar el plan de LEDs

Cada luminaria instalada puede estar costando cerca de U\$S 1.400, rogamos se nos informe , el plan de 90.000 luminarias, ya que representa una inversión muy grande para que tenga como resultado una calidad de iluminación menor a la que teníamos con las lámparas de sodio.

La Comision de Mantenimiento Barrial entiende que el aporte de los vecinos es mas que importante en la solución de los problemas de la comuna. Lo que no entendemos es cuales son los patrones de conducta del funcionariado del gobierno de la ciudad que ante la evidencia de un problema, miran para otro lado, y en algunos casos se atrevieron a descalificar a los vecinos reclamantes con : "...esa es su opinión o visión particular...".

Una vez mas, solicitamos que se concorra a las calles donde la iluminación es relativamente pobre, por no decir inadecuada y compruebe como la suma de la calidad de iluminación y el enramado hacen imposible una identificación de rostros y aun estando bajo la propia luminaria .

COMISION DE MANTENIMIENTO BARRIAL COMUNA 7

Ing Carlos Paz

Ing Gabriel Boyadjian

Arq Agustin Garcia