

**Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)**  
**Secretaría de Organización**

**Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)**  
**Secretaría de Organización**

**ANEXO 09/46**

p. 342

**Buenos Aires, 16 de mayo de 2016.**

**A la Junta Comunal de la Comuna 7**  
**Flores - Parque Chacabuco**  
**Sr. Presidente de la Junta Comunal de la**  
**Comuna 7: Dr. Guillermo Peña**  
**Sras./es Juntistas: Felisa Marinero, Claudia**  
**Mamone, José Atamian, Eusebio Guanica,**  
**Alejandro Caracciolo, Carmen Jofre**  
**S/D**

**Ref:** Solicitar a la JC 7 que tome conocimiento del estado del enrejado de la Plaza Misericordia, y disponga que se realice el correspondiente mantenimiento (**Anexo 09/46**)


La Secretaría de Organización solicita a Uds. el tratamiento de la solicitud que presentó la Comisión de Mantenimiento Barrial y que consta de 1 fs. (una) que se acompaña.

Dicha solicitud fue aprobada por el Plenario N° 46 del Consejo Consultivo Comunal 7, realizado el día 11 de mayo de 2016, según constancia en el acta respectiva.

Sin más, los saludamos cordialmente

Por SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN del  
CONSEJO CONSULTIVO de la COMUNA 7

  
Domingo Merlino  
DNI 7223083

  
Julián Caffa  
DNI 34.229.428

COMUNA 7 GCBA
RECIBIDO POR: <i>Lamp</i>
FECHA: <i>16/05/16</i>
HORA: <i>12:45 h</i>
FIRMA: <i>[Signature]</i>

**Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)**  
**Secretaría de Organización**

---

ANEXO 09/46

Bs. As., 10/05/2016

Sres Consejo Consultivo Comuna 7

De nuestra consideración

La Comisión de Mantenimiento Barrial mociona que la Junta Comunal tome conocimiento del estado en que se encuentra el enrejado de la Plaza Misericordia, y disponga que las autoridades realicen el correspondiente mantenimiento

Oportunamente, el gobierno de la ciudad dispuso enrejar esta plaza, pese a la opinión contraria de los vecinos, los argumentos del gobierno se relacionaban con la seguridad y los vecinos manifestaban que la seguridad no pasaba por el enrejamiento, sino por disponer de la plaza de seguridad preventiva, que la reja era un gasto innecesario para el erario publico

Con no menos de 300 firmas, los vecinos se manifestaron en este sentido, el gobierno de la ciudad, siendo esta tarea, por su extensión de concurrencia exclusiva comunal, avanzo con la obra, ignorando como es su costumbre la opinión del vecindario que creyendo en las instituciones se manifestó de manera organica en el consejo


Hoy día, la situación de la plaza es un terreno depredado, o sea que se pusieron rejas para hacer licitaciones, pero no se cuidó lo que se gastó, como si fuera poco, las columnas de caño cuadrado de la rejas están oxidadas en la base y los muretes que las contienen, fisurados.

Con este sistema de gestión, donde prima lo efimero, diríamos, el oportunismo y el negocio, no habrá presupuesto que alcance.

Solicitamos a la Junta Comunal que arbitre medios a su alcance para al menos se cubra las partes oxidadas de las columnas de la reja con pintura pasivante, tipo 3 en uno, preparando debidamente las superficies a pintar, por lo menos hasta 500 mm desde la base.

Seria por demás necesario que el trabajo sea supervisado por un inspector calificado, si se pudiera evitar el ingreso de agua de lluvia entre la columna y el murete con algun sellador mejor.

Ing Gabriel Boyadjian  
Ing Carlos Paz  
Arq Agustin Garcia  
Lic Domingo Merlino

  
Domingo Merlino  
DNI 7723083

  
8632.658

  
4383317

  
Arq  
1204585