

Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)
Secretaría de Organización

N. 375
ANEXO 08/53

Buenos Aires, 16 de febrero de 2017.

A la Junta Comunal de la Comuna 7
Flores - Parque Chacabuco
Sr. Presidente de la Junta Comunal de la
Comuna 7: Dr. Guillermo Peña
Sras./es Juntistas: Felisa Marinero, Claudia
Mamone, José Atamian, Eusebio Guanica,
Alejandro Caracciolo, Carmen Jofre
S/D

Ref: Solicitar a la JC 7 que responda de manera efectiva una serie de preguntas en referencia a: El reclamo por falta de adecuada iluminación en muchas las calles de la Comuna y solicitar a) Copia del pliego de condiciones del "servicio de mantenimiento de luminarias" sean de Vapor de Sodio como de LED's y conocer el precario de costos de mantenimiento; b) Conocer el tiempo de respuesta desde que un problema es reportado via web o al teléfono 147, hasta que la solución es aplicada; c) Una vez más a las y los integrantes de la JC 7 que concurran a las calles mencionadas en donde la iluminación es deficiente o hasta nula, para comprobar lo mencionado.(Anexo 08/53)


La Secretaría de Organización solicita a Uds. tomen conocimiento de la presentación de la Comisión de Mantenimiento Barrial del CCCC 7 y que consta de 3 fs. (tres) que se acompañan.

Dicha solicitud fue aprobada por el Plenario N° 53 del Consejo Consultivo Comunal 7, realizado el día 8 de febrero de 2017, según constancia en el acta respectiva.

Sin más, los saludamos cordialmente

Por SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN del
CONSEJO CONSULTIVO de la COMUNA 7


Román Merlino
DNI: 7723083

COMUNA 7 - GCBA
RECIBIDO POR: Cristina
FECHA: 19/02/17
HORA: 15:50
FIRMA: 

**Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)**

ANEXO 08/53

Buenos Aires, 8 de febrero de 2017

Al Plenario del Consejo Consultivo Comunal
De la Comuna 7

Introducción

Efectuado el cambio a iluminación LED's en calles como ser Francisco Bilbao al 2400, Rivera Indarte al 600, todas las cuadras de Membrillar entre Eva Perón hasta Directorio entre otras, han quedado las mismas en verdaderas penumbras no solo en las veredas sino también en las aceras.

El caso emblemático está en la cuadra de Esteban Bonorino entre Av. J. B. Alberdi y José Bonifacio, cuadra donde está ubicada la Comisaría 38°. Es una cuadra donde no se ve absolutamente nada, y la misma policía esta de testigo.

Desde la Comuna con el plan de despeje de luminarias, se pretende hacer más eficientes las nuevas LED's, a costa de mutilar los árboles y transformarlos a estos en palmeras. Esta acción genera otros problemas ya sabidos por no bajarle la altura al arbolado, es decir que las copas sobrepasen holgadamente los techos de viviendas provocando así las consecuencias de tapar luego con sus hojas los pluviales; también poner en riesgo de calda al mismo árbol debido a los fuertes vientos que deben soportar últimamente.

Un sistema de iluminación de vía pública, que en tiempos anteriores fue calculado para brindar un efectivo resultado con luminarias de Vapor de Sodio, hoy está en crisis ya que solo reemplazaron luminarias existentes por las LED's y en las mismas alturas de columnas, sin haberse efectuado un estudio luminotécnico previo que nos asegure a la vecindad la misma intensidad de iluminación en las veredas y aceras, tanto para el peatón como para el transeúnte circulando en vehículo. En calles con arboledas debe iluminarse por debajo de las copas de los árboles, o sea bajando altura de columnas de alumbrado e instalando columnas intermedias en vez de encapricharse en mutilar el arbolado.

En cuanto al servicio de mantenimiento deficiente y que fue comprobado por los vecinos del pasaje Robertson 500 varias veces durante el 2016 como ya en 2017, recordamos que la empresa asignada por el GCBA es AUTOTROL, a quien nadie le supervisa en sus tareas y además ejecuta reparaciones sin aplicar las normas del buen arte. Deja en este caso como la foto que se adjunta en anexo a los interruptores electromagnéticos ("las térmicas") flotando en una caja, sin su fijación adecuada y también sin alguna estanqueidad para evitar que el agua afecte al servicio. Además no hacen la eventual necesaria limpieza de los receptáculos transparentes de las luminarias, lugar donde se acumulan insectos, lo que disminuye la correcta iluminación.

Todo lo anterior además de ser comprobable, lo es también como el excesivo tiempo que se debe esperar entre un llamado al teléfono 147 por una reparación y la "solución" en el lugar, muchas veces más allá de las 48 horas.

Buscamos fundamentalmente coadyuvar a mejorar la calidad de vida y por ende también la seguridad.

Moción

Por todo lo expresado solicitamos al Plenario del CCCC 7 que apruebe la siguiente moción para presentar a la Junta Comunal 7 (JC 7), que por otra parte es reiterativa de otros pedidos realizados con anterioridad, pero sin respuestas efectivas:

- 1. El reclamo por falta de adecuada iluminación en muchas las calles de la Comuna como consecuencia del fallido plan de reemplazo de iluminación vapor de sodio a luminarias LED's*

1
comanteba.cccc7@gmail.com
www.cccomuna7.org.ar

**Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)**

2. Solicitar formalmente copia del pliego de condiciones del "servicio de mantenimiento de luminarias" sean de Vapor de Sodio como de LED's
3. Solicitar conocer el precario de costos de mantenimiento
4. Solicitar conocer el compromiso contractual de tiempo de respuesta desde que un problema es reportado via web o al 147, hasta que la solución es aplicada. Las penalidades a aplicarse
5. Una vez más, solicitamos a los integrantes de la JC 7 que concurran a las calles mencionadas en donde la iluminación es deficiente o hasta nula, para comprobar lo mencionado.

Atentamente,

COMISION DE MANTENIMIENTO BARRIAL
del CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL de la COMUNA 7

Ing. Carlos Paz

Ing. Gabriel Boyadjian

Arq. Agustin Garcia


Domingo Merlino

[Handwritten signatures and numbers: 12094500, 8632650, 772 2083]

Nota: se acompaña imagen en otra carilla.

Recibido
[Signature]
D. Merlino
x Sec de Organización
0 8/02/2017

Robertson 500



Robertson 500

