

Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)

ANEXO 06/58

Buenos Aires, 14 de Junio de 2017.

Al Plenario del Consejo Consultivo Comunal
De la Comuna 7

Por la presente mocionamos ante CCCC 7 para solicitar a la Junta Comunal 7 su urgente acción para la reparación de la vereda Av. San Pedrito del 0 al 36 .

Según los comentarios de vecinos, esta vereda fue hecha por el GCBA cuando se hicieron veredas en zona comercial Rivadavia.

Casi todos los baldosones se fueron despegando, otros también ya están partidos, y mas de una docena están faltantes, logrando una vereda tembladera e ideal para accidentarse.

Esta vereda no esta deteriorada por raices de arboles, ya que están ausentes en ese sector . Posiblemente la falta de control durante la obra o su posterior control al finalizarla, conlleva a dejar una calidad de trabajo como se ve en la fotos.

Cabe agregar que por dicha vereda transitan miles de personas, con relación a las paradas de colectivos, también las que acceden a los locales frentistas entre los que esta una farmacia, y las personas que circulan por ser otro punto neurálgico de una esquina tan concurrida como San Pedrito y Rivadavia.

Se adjunta "foto testigo" del estado actual de la misma .



COMISION DE MANTENIMIENTO BARRIAL
del CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL de la COMUNA 7

comanteba.cccc7@gmail.com
www.cccomuna7.org.ar

Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)

ANEXO 06/58

Buenos Aires, 14 de Junio de 2017.

Al Plenario del Consejo Consultivo Comunal
De la Comuna 7

Por la presente mocionamos ante CCCC 7 para solicitar a la Junta Comunal 7 su urgente acción para la reparación de la vereda Av. San Pedrito del 0 al 36 .

Según los comentarios de vecinos, esta vereda fue hecha por el GCBA cuando se hicieron veredas en zona comercial Rivadavia.

Casi todos los baldosones se fueron despegando, otros también ya están partidos, y mas de una docena están faltantes, logrando una vereda tembladera e ideal para accidentarse.

Esta vereda no esta deteriorada por raices de arboles, ya que están ausentes en ese sector . Posiblemente la falta de control durante la obra o su posterior control al finalizarla, conlleva a dejar una calidad de trabajo como se ve en la fotos.

Cabe agregar que por dicha vereda transitan miles de personas, con relación a las paradas de colectivos, también las que acceden a los locales frentistas entre los que esta una farmacia, y las personas que circulan por ser otro punto neurálgico de una esquina tan concurrida como San Pedrito y Rivadavia.

Se adjunta foto testigo del estado actual.



COMISION DE MANTENIMIENTO BARRIAL
del CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL de la COMUNA 7

[Handwritten signature]
CPA2
12094585

[Handwritten signature]
Lic. Silvia Bognone
DNI 13411237

comanteba.cccc7@gmail.com
www.cccomuna7.org.ar

[Handwritten signature]
Domingo Malini
DNI 07723083