

BS AS 14 mayo 2023

INFORME DE COMISION MAYO 2023

1) Pileta cubierta Parque Chacabuco (caldera climatizadora agua)

La pileta cubierta construida hace años debajo del bajo autopista dispone de un sistema de climatización del agua o caldera , el cual desde hace años presenta inconvenientes los que han oportunamente solicitados a que se reparen .

Como en dicho lugar se llevan a cabo actividades para adultos mayores y también así cumplen con las acciones de natación para su salud, es que se requiere que la pileta funcione como corresponde .

Ya el año pasado, durante gran parte del invierno pasó lo mismo, y hubo unos pocos días de clases, sin la caldera debidamente reparada, y con arreglos que se hicieron con fondos provenientes de la Cooperadora del natatorio, pero no del GCABA.

El año pasado también, el Sr. Mariano Jorge Rusconi (de la Dirección General de Infraestructura Deportiva del GCABA) informaba que "Se encuentra aprobado presupuestariamente para el ejercicio 2022 y en proceso de aprobación administrativa y ejecución las siguientes Obras Complementarias: *Nuevas calderas y climatización de ambiente del natatorio en Polideportivo Chacabuco*" (IF-2022-16762082-GCBA-DGTALAVJG, pg. 26). Al día de la fecha la obra NO Comenzo.

Ya desde hace meses pese a que **la pileta no funciona**, se ha abierto la inscripción en marzo de este año, luego de haber realizado la misma a las clases por parte de muchos vecinos, la Secretaría de Deportes, a cargo de Carlos José Retegui, informó que las actividades del natatorio continuarían suspendidas y que se llamaría a licitación pública para realizar los arreglos necesarios.

Los vecinos han elevado por varias vías los reclamos , hasta una petición en CHANGE.ORG, para que las autoridades den la solución definitiva al problema .

2) Veredas con balsones flojos, mal fijados oportunamente

Muchos de los planteos realizados en informe anterior NO han sido atendidos . También se les suma la rampa vereda de esquina Htal Alvarez ubicada en Bolivia y Aranguren.


Reiteramos que en los casos que estas situaciones relevadas fuesen producto de reparaciones por empresas de servicios, no deja de demostrarnos la ausente gestión de control por parte de la comuna en velar que las reparaciones sean confiables y duraderas.

3) Plaza Misericordia (juegos niños y bebedero)

**Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)**

La plaza misericordia una de las plazas concurridas en la comuna tiene temas de mantenimiento a resolverse. Vecinos allegados con sus hijos disfrutan de este espacio y nos han planteado logicamente los problemas que hemos podido verificar, a saber :

- a) Está roto el cinturón de la hamaca inclusiva (color celeste).
- b) Hay tornillos de gran porte oxidados, y que sobresalen (pudiendo acarrear un riesgo) en varios juegos.
- c) Hay hongos en una hamaca (la de color amarillo).
- d) El xilofón está roto, oxidado, y las notas no suenan de acuerdo a su nombre.
- e) Además el bebedero de niños ubicado cercano al patio de juegos no funciona pese a haberse elevado el arreglo por parte de los guardianes hace ya 3 meses atrás.




4) Plan recambio luminarias VASP a iluminación a LEDs

Sigue todo igual a lo mencionado en informes anteriores. No se efectuó ningún recambio, ni reubicación de luminarias por debajo de las copas de arbolados. Continúa sin cumplirse con los niveles de iluminación exigidos por el pliego 652/2015.

COMISIÓN DE MANTENIMIENTO BARRIAL del CCCC 7


Domingo Merlino
DNI 7723083


MARÍA LORENZO
DNI 10838214


CAA
12094565