

**Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)**

BS. AS. 11 Julio 2023

Informe comisión Mantenimiento Barrial Julio 2023

1) Veredas, rampas, planteras, etc

A un mes donde la ministra de espacio publico **CLARA MUZZIO** y el presidente de la junta comunal 7 Federico Bouzas, se comprometierana reunion con integrantes de esta comisión en un termino **No** mayor de pasados 15 días, no hemos tenido ninguna novedades al respecto . Pese a esto semanas atrás le enviamos mail y mensaje de wasap consultando al propio Sr Federico Bouzas al respecto, pues el había quedado en coordinar la reunión, tampoco hemos recibido respuesta alguna.

No obstante lo anterior el pasado lunes 10 de julio nos apersonamos a la sede comunal 7 con el propósito de consultarlo al propio Bouzas, pero la secretaria nos dijo que estaba muy ocupado con reunión tras reunión y no nos podía atender con esta simple consulta .

Se secretaria además de transmitirnos tal mensaje, nos pidió que le dejásemos nuestros datos de contacto, obviamente que ya los disponen desde hace años .

Haciendo una recorrida eventual por la zona del htal Piñeiro observamos que uno de los portones de ingreso al mismo, sobre Av Varela, se encuentra notablemente averiado con una hoja abierta y sostenida por alambres para evitar su caída . Nos llevo a consultar a quienes se encuentran de custodia vigilando sobre el problema y nos informaron que el daño se produjo **hace ya casi 3 tres meses** por un camión de un proveedor de oxígeno .

Adjuntamos las imágenes que muestran el problema y ademas esta entrada esta inhabilitada al paso de ambulancias, pues vimos que las mismas deben ingresar a la guardia de urgencias por el propio porton de salida sobre Av Varela , lo que incomoda pues se deben efectuar maniobras extras ya que la circulación de vehículos a la guardia de urgencias no esta diseñada para ingresar por la salida .

Si tal daño ocasionado en un vital acceso no es resuelta su reparacion en un tiempo prudencial se corre el serio riesgo a que todo quede aun mas demorado o postergado hasta el olvido .






1) Plan recambio luminarias VASP a iluminación a LEDs

Sigue todo igual como se venimos repitiendo en anteriores informes , pues o se efectuó ningún recambio, ni reubicación de luminarias por debajo de las copas de arbolados . Continúa con esta conducta sin cumplirse con los niveles de iluminación exigidos por el pliego 652/2015

COMISIÓN DE MANTENIMIENTO BARRIAL del CCCC 7


Domingo Merlino
DNI 7723083


MARCELO WOREWA
10 838214
CPAZ
12094565

Recibido en una foja útil
12.7.2023


ALBERTO SILVESTRO

Mocion de comisión de mantenimiento barrial al plenario 111

Los integrantes de esta comisión mocionamos ante el plenario que :


La Junta Comunal 7 interceda ante las autoridades del ministerio de salud de la ciudad como también de los responsables de mantenimiento edilicio del Htal Piñeiro, para que sean efectuadas las urgentes reparaciones del portónde acceso a guardia de urgencias, averiado ya hace 3 tres meses .




Cabe agregar que este acceso se encuentra inhabilitado por lo cual las ambulancias deben ingresar por el portón de salida lo que conlleva a maniobras extras y mas en situaciones de extrema emergencia para lograr el acceso a la guardia .

Sin mas le saludamos muy atte


Domingo Merlino
DNI 7723083


MARCELO ROMANO
NO 838214


CPAZ
12094565

Recibido en una copia
12.3.2023

ALBERTO SILBER