

Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)
Secretaría de Organización

ANEXO 06/45

Nº 336

A la Junta Comunal de la Comuna 7
Flores - Parque Chacabuco
Sr. Presidente de la Junta Comunal de la
Comuna 7: Dr. Guillermo Peña
Sras./es Juntistas: Felisa Marinaro, Claudia
Mamone, José Atamian, Eusebio Guanca,
Alejandro Caracciolo, Carmen Jofre
S/D

Buenos Aires, 19 de abril de 2016.

Ref: Solicitar a la JC 7 que proceda a la
instalación de barandas en la escalera de
acceso a la Plaza Misericordia que se
encuentra en la esquina de F. Bilbao y
Camacúá, pues dicha escalera no tiene
elementos de seguridad alguna. (Anexo 06/45)

La Secretaría de Organización solicita a Uds. el tratamiento de la solicitud que
presentó la Comisión de Mantenimiento Barrial del CCCC 7 y que consta de 1 fs. (una) que
se acompaña.

Dicha solicitud fue aprobada por el Plenario Nº 45 del Consejo Consultivo Comunal 7,
realizado el día 13 de abril de 2016, según constancia en el acta respectiva.

Sin más, los saludamos cordialmente

Por SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN del
CONSEJO CONSULTIVO de la COMUNA 7


Domingo Marín
DNI 7725083

COMUNA 7 - GCBA
RECIBIDO POR: <i>Pamp</i>
FECHA: <i>20/04/16</i>
HORA: <i>12:35 h</i>
FIRMA: <i>[Signature]</i>

DP

ANEXO 06-45

CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL COMUNA 7

MOCION

Tenemos el agrado de dirigirnos al Consejo para poner a consideración de los vecinos la siguiente moción

DOTAR DE BARANDAS A LA ESCALERA DE ACCESO A LA PLAZA MISERICORDIA QUE ESTA EN LA ESQUINA DE F BILBAO Y CAMACUA.

Los carteles que se han dispuesto en la mencionada plaza, por parte del gobierno de la ciudad ,informan sobre la puesta en valor de la misma, entendemos que es una buena oportunidad de incluir en los trabajos considerados un juego de barandas sobre los laterales de la mencionada escalera ,a fin de aumentar la seguridad y evitar como oportunamente se reclamara ,que algun vecino caiga en el vano que se forma entre la escalera de material y el terraplen.

Vecinos de todas las edades concurren a la plaza y en el caso de adultos mayores ,la escalera mencionada no tiene seguridad alguna .La misma se puede construir con caño soldado y amurada a la base de la escalera.

COMISION DE MANTENIMIENTO BARRIAL

Ing Gabriel Boyadjian

Ing Carlos Paz

Arq Agustin Garcia

Lic Domingo Merlino


G Boyadjian
8632858


4/383.313
A. GARCIA


7223083
Domingo Merlino


12094505