

Comisión de Mantenimiento Barrial del  
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)

ANEXO 18/68

Buenos Aires, JUNIO 2018

**INFORME de Comisión Mantenimiento Barrial**

**1) Iluminación pública por cambio a iluminación a LED**

Al día de la fecha sigue el subsecretario de mantenimiento de espacio público Ezequiel Capelli in aparecer y sin cumplir el compromiso de mejorar la iluminación dejada de una instalación LED entre los árboles .

También luego de cumplir en haberle presentado oportunamente a funcionarios de la comuna una nota donde se le indicaban ejemplar de calles mal iluminadas, al día de la fecha tampoco se obtuvo respuesta al respecto.

EL ENTE de servicios de la CABA y solo a raíz de un pedido expreso de la Defensoría se presento en la zona efectuando observaciones de alumbrado y sus mediciones en algunas de las calles de la comuna 7.

**2) Asfaltado de arterias empedradas**

Siguen las arterias "empedradas" desapareciendo , en este caso Av Alberdi a partir de San Pedrito hacia el oeste . Se suma así a las dos anteriores empedradas Castañares y Tandil, obras que no fueron tratadas en ninguna de las reuniones de JC como así lo reflejan sus actas..

Atentamente,

COMISION DE MANTENIMIENTO BARRIAL  
del CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL de la COMUNA 7



Ezequiel Capelli  
DNI 34.829.428



Diego Martín  
DNI 07723083



CABA  
12094565