

Buenos Aires, 06 de octubre de 2020

**INFORME de la Comisión de Mantenimiento Barrial**

**Rampas de accesibilidad para discapacitados**

Continúan al día de la fecha octubre 2020 existiendo estas rampas averiadas, las que necesitan reparación.

a) Av. Varela y esquina Baldomero Fernández Moreno, ambas esquinas.



b) Av. Avellaneda vereda suroeste números pares y Fray Luis Cayetano Rodríguez



c) Av. Avellaneda noroeste números pares y Caracas



### **Iluminación en la vía pública**

Informamos también que a octubre 2020 la dirección Gral. de Alumbrado (DGA lum) sigue sin efectuar el replanteo de las obras, este recomendado tanto por la Defensoría del Pueblo CABA bajo resolución 175/19, además como también lo indicó anteriormente el ENTE de la Ciudad, respecto al resultado logrado luego de nuevas instalaciones de luminarias con columnas en zona de pasajes, calles aledañas y avenidas, donde se instalaron artefactos led, lugares en que no se cumple con los niveles de iluminación exigidos acorde al cuadro indicado en pliego 652/2015. Conocemos que el ENTE de la ciudad sigue midiendo regularmente los niveles de iluminación y los resultados son incompatibles con lo requerido por el respectivo pliego.

Vale agregar que los vecinos y en los últimos días de setiembre 2020, hemos visto a personal del ENTE de la CABA midiendo otra vez mas niveles de iluminación en Membrillar, Bilbao entre algunas otras calles las que fueron parte de la denuncia. Muchas mediciones y ningún resultados de mejoras como para cumplir con el pliego en la iluminación luego de la aplicación a led.

### **Veredas**

Entendemos que la Comuna 7 no tiene directa injerencia con el plan de ejecución de veredas, pero debería acceder al mismo no solo para repararlo, sino poder priorizar las necesidades más urgentes acorde con el directo contacto vecinal.

Así como durante enero 2020 habían aparecido las cuadrillas contratadas por el GCABA efectuando levantamiento de veredas en la zona de Av. Directorio 1900 a 2100, vereda del colegio Misericordia lado Bilbao y lado Bonorino; luego de los meses de estricta cuarentena como restricciones de obras, volvieron a reaparecer en este último mes septiembre las cuadrillas subcontratadas a su vez por "Construmex", la que si está contratada directa por el ministerio de espacio público del GCBA para veredas .



Se ha notado que las veredas indicadas acorde al esquema o plan que les indicaron levantar y rehacer, no estaban tan destruidas como si lo están otras vecinas las que contando con los reclamos vecinales vía 147 o WEB aún permanecen. O sea en la zona Av. Varela, Av. Directorio, Eva Perón, E Bonorino se hicieron veredas cuya **prioridad no se atiende con la misma lógica que aplicamos muchos de los vecinos**, pues no estaban tan destruidas como otras que sí lo siguen estando al día de la fecha de este informe.

**Comisión de Mantenimiento Barrial del  
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)**

---

Se adjuntan fotos de los casos testigos: **Pedernera 500, F. Bilbao 2400, Robertson 600**



También y en la propia vereda de la sede comunal **Rivadavia 7204**, existe hace más de 2 dos meses un expuesto el cual los peatones deben esquivar para no caerse.

Lo curioso que nadie de ese edificio lo tomó al caso como para resolverlo, y más que está a la vista de todos.

Días atrás personalmente le fue indicado al presidente de la JC7, con el propósito que encamine una urgente solución en virtud de evitar posibles accidentes. Confiamos que así será.



**Cámaras de cableados para semáforos**

El GCBA en algunos casos opto por tapar las cajas de paso que sus tapas habían sido sustraídas, con cemento. La solución no parece ser la adecuada, ya que los cableados en servicios han quedado francamente sepultados.

En otros casos se ha visto que han repuesto con tapas metálicas originales de fundición.

Al día de la fecha se desconoce quién o quienes sustrajeron las mismas, pese que algunas fueron retiradas debajo de las “cámaras de seguridad del GCBA”.



**Contenedores de residuos (mantenimiento)**

La falta de consiente mantenimiento para los contenedores de residuos (negros) ya es un clásico.

Muchos están con sus tapas rotas, otros sin tapa, pero todos con una notable falta de limpieza interior como debería corresponder hacérsele regularmente.



**COMISIÓN DE MANTENIMIENTO BARRIAL del CCCC 7**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Domingo Merlino'.

Domingo Merlino  
DNI 7723083

A handwritten signature in black ink, with the text 'CPAZ' and the number '12094565' written below it.