

Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)
Secretaría de Organización

ANEXO 06/58

13403

A la Junta Comunal de la Comuna 7
Flores - Parque Chacabuco
Sr. Presidente de la Junta Comunal de la
Comuna 7: Dr. Guillermo Peña
Sras./es Juntistas: Felisa Marinero, Claudia
Mamone, José Atamian, Eusebio Guanca,
Alejandro Caracciolo, Carmen Jofre
S/D

Buenos Aires, 5 de setiembre de 2017.

Ref: Solicitar a JC 7 que informe sobre la obra que se está realizando en la plaza del Barrio Illia: a) Plazo previsto para la realización de la obra; b) Monto adjudicado para la obra; c) Procedimiento de contratación; d) Arquitecto o profesional a cargo de la obra; e) Indicar el nombre de la empresa adjudicataria de la obra. Que en vistas de la colocación de un cartel publicitario en el lugar, solicitar la colocación de un cartel de obra. (Anexo 05-58)

La Secretaría de Organización solicita a Uds. tomen conocimiento de la presentación de la Comisión de Mantenimiento Barrial del CCCC 7 y que consta de 1 fs. (una) que se acompaña.


Dicha propuesta fue aprobada por el Plenario N° 58 del Consejo Consultivo Comunal 7, realizado el día 12 de julio de 2017, según constancia en el acta respectiva.

Sin más, los saludamos cordialmente

Por SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN del
CONSEJO CONSULTIVO de la COMUNA 7


Julián Coppa


Doroteo Merlucio

COMUNA 7 GOB.
RECIBIDO POR: 
FECHA: 08/09/17
HORA: 13:40

**Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)**

ANEXO 06/58

Buenos Aires, 14 de Junio de 2017.

**Al Plenario del Consejo Consultivo Comunal
De la Comuna 7**

Por la presente mocionamos ante CCCC 7 para solicitar a la Junta Comunal 7 su urgente acción para la reparación de la vereda Av. San Pedrito del 0 al 36 .

Según los comentarios de vecinos, esta vereda fue hecha por el GCBA cuando se hicieron veredas en zona comercial Rivadavia.

Casi todos los baldosones se fueron despegando, otros también ya están partidos, y mas de una docena están faltantes, logrando una vereda tembladera e ideal para accidentarse.

Esta vereda no esta deteriorada por raices de arboles, ya que están ausentes en ese sector . Posiblemente la falta de control durante la obra o su posterior control al finalizarla, conlleva a dejar una calidad de trabajo como se ve en la fotos.

Cabe agregar que por dicha vereda transitan miles de personas, con relación a las paradas de colectivos, también las que acceden a los locales frentistas entre los que esta una farmacia, y las personas que circulan por ser otro punto neurálgico de una esquina tan concurrida como San Pedrito y Rivadavia.

Se adjunta "foto testigo" del estado actual de la misma .



COMISION DE MANTENIMIENTO BARRIAL
del CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL de la COMUNA 7

comanteba.cccc7@gmail.com
www.cccomuna7.org.ar